

# Schoon & Baktine:

gimk, gae D, werkloos ijzerwerk.

Schoon, aangenomen, buiten klinker, en houtwerk  
 nuven voor de Somma van f 125  
 verwacht f 90.25 om f 34.75 (loos 18 en 5 st)

aan losse wien 13 3/4 a 18 = " 247<sup>s</sup>  
 werkloos klinken.

41 1/4 wien a 18 = f 7.42 <sup>s</sup>	73 3/4 wien a 16 1/2 = f 12.17	} 30 67
1 3/4 a 16 = 0.28	21 .. a 14 = 2.94	
30 a 13 = 3.90	18 .. a 12 1/2 = 2.25	
25 1/2 a 6 1/2 = 1.66	1 a 4 1/2 = 0.04 <sup>s</sup>	

## Werkloos Houtwerk.

1 1/4 dm grene dekje inleggen	46 wien a 18 = f 8.28	} 48 58
.. .. .. brennen	20 1/4 .. a 18 = f 3.64 <sup>s</sup>	
Voorin	67 1/4 .. a 18 = f 12.10 <sup>s</sup>	
Losse wien	81 .. a 18 = f 14.58	
Peusenings	8 1/2 ma's / 8 1/2 ma's 3 1/2 = f 0.72	
2 dus zwaa de	—	f 5.45
Bou met stumper	per stuk aan voorspiegel	f 3.50

Angewalle met " 7 45  
 10 % voor foricht & tekenen " 21 82<sup>s</sup>  
 werkloos totaal f 236 00

