

voor uit de legwaring $17\frac{1}{2}$ van de luiken
aan de kant 10 dm

Schip voor B Kuipers

Lang 40 vt wijd 9 vt 9 dm hal 8 vt
en 9 dm. Stakspunten voor hoog
3 vt en 10 dm verboeit voor 1 el 50 dm
Wijt in F vlak 5 vt van vooren 44 dm
met de kinnen 9 $3\frac{1}{2}$ dm 10 vt van vooren
92 met kinnen 108. Achter eke en
Stakspunten hoog 85 dm verboeit 1 el
en 27 dm Wijt in F vlak 5 vt van achteren
44 dm met de kin 60. 10 vt van achteren
65 dm met kin 82 op F wijts 93 met
kin 110. Men zorgt dat de boezen
niet te stoet zijn en op de boezen
de stookhouten flink op strooken lievers
zorgt men voor al op de enden van de
schergangen dat de boven boel goed
in valt.

N.B. Om goed natroen te krijgen van
stookhouten zorgt men dat ze niet krap
of bekröpen^{en} zijn. Voornamelyk zorgt men
dat men er zoo veel mogelyk. hoog te hand op
de boezen op dat men er dan om kerreffe buette
van onderen verin kan op strooken